Commune : **MORLAIX**

Bâtiment d'habitation, 10 place Cornic

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : SPC VCB 29600-034 **Date de mise à jour :** 05/09/2019
Auteur : SPC VCB



Vue d'ensemble de la façade du bâtiment

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -3.83014270 / Y: 48.57949900
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 196810 / Y: 6852807.95
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -3.8301427 / Y: 48.579499

3 Juin 2018

Altitude calculée de l'eau : **5.9 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : SPC VCB 29600-034b **Date de mise à jour :** 28/10/2021
Auteur : SPC VCB

laisse de crue à l'intérieur du bâtiment

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Moyen
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN CEREMA - 14/10/2015

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : CEREMA Ouest

TROTTOIR À GAUCHE DE LA PORTE D'ENTRÉE À L'ANGLE DU MUR - 27/06/2019

Méthode : Nivellement direct
Organisme : GEOMEXPERT
Commentaires sur le nivellement : Nivellement du sol à l'intérieur du bâtiment contre la plinthe au droit du coté de la porte ouverte au droit de la laisse de crue à 5.55m +0.35m = 5.90m, Report à l'extérieur du bâtiment sur le trottoir à gauche de la porte d'entrée à l'angle du mur, nivelé à 5.55m (NB niveau identique à l'intérieur) +0.35m
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Trottoir à gauche de la porte d'entrée à l'angle du mur
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 5.550 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.350 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 5.9