Commune : **MORLAIX** | Rivière : **Le Queffleuth**

Bâtiment de commerce , 36 place de Otages

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : SPC VCB 29600-036 **Date de mise à jour :** 24/09/2020
Auteur : SPC VCB

Vue d'ensemble du site lors de l'inondation du 3 juin 2018

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -3.82882980 / Y: 48.57767900
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 196889.01 / Y: 6852598.02
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -3.8288298 / Y: 48.577679
Code Hydro: J2614000 **Rive de référence:** Gauche

3 Juin 2018

Altitude calculée de l'eau : **6.33 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

GÉNÉRAL

Code : SPC VCB 29600-036c **Date de mise à jour :** 28/10/2021
Auteur : SPC VCB

Photographie du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Moyen
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN CEREMA - 14/10/2015

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : CEREMA Ouest

TROTTOIR À DROITE DE LA BAIE VITRÉ À L'ANGLE DU MUR - 27/06/2019

Méthode : Nivellement direct
Organisme : GEOMEXPERT
Commentaires sur le nivellement :
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Trottoir à droite de la baie vitré à l'angle du mur
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 5.390 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.940 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 6.33

Commune : **MORLAIX** | Rivière : **Le Queffleuth**

Bâtiment de commerce , 36 place de Otages

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : SPC VCB 29600-036 **Date de mise à jour :** 24/09/2020
Auteur : SPC VCB

Vue d'ensemble du site lors de l'inondation du 3 juin 2018

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -3.82882980 / Y: 48.57767900
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 196889.01 / Y: 6852598.02
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -3.8288298 / Y: 48.577679
Code Hydro: J2614000 **Rive de référence:** Gauche

12 Décembre 2000

Altitude calculée de l'eau : **6.12 m**

Nature de l'inondation : **Fluvio-maritime**

Nature du repère : **Document écrit**

Commentaires : Angle du magasin au 36 place des otages

GÉNÉRAL

Code : SPC_2000_Otages_n°36 **Date de mise à jour :** 29/09/2020
Auteur : SPC VCB

Angle du magasin au 36 place des otages

MARQUE

Texte : Inondation 12 décembre 2000 : 6.12
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : VILLE DE MORLAIX - 12/12/2000

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

TROTTOIR DEVANT LE 36 PLACE DES OTAGES - 24/09/2020

Méthode : Non renseigné
Commentaires sur le nivellement : Nivellement réalisé par les services techniques de la ville de Morlaix
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : trottoir devant le 36 place des otages
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 5.390 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.730 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 6.12

Commune : **MORLAIX** | Rivière : **Le Queffleuth**

Bâtiment de commerce , 36 place de Otages

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : SPC VCB 29600-036 **Date de mise à jour :** 24/09/2020
Auteur : SPC VCB

Vue d'ensemble du site lors de l'inondation du 3 juin 2018

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -3.82882980 / Y: 48.57767900
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 196889.01 / Y: 6852598.02
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -3.8288298 / Y: 48.577679
Code Hydro: J2614000 **Rive de référence:** Gauche

3 Juin 2018

Altitude calculée de l'eau : **5.9 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : SPC VCB 29600-036a **Date de mise à jour :** 03/12/2024
Auteur : SPC VCB

laisse de crue du niveau atteint à l'intérieur du magasin

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Mauvais
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN CEREMA - 14/10/2015

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : CEREMA Ouest

NIVEAU ATTEINT PAR L'EAU À L'INTÉRIEUR DU MAGASIN - 27/06/2019

Méthode : Nivellement direct
Organisme : GEOMEXPERT
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Dessus rebord aluminium de la porte-fenêtre (niveau inondation dans le magasin)
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 5.590 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.310 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 5.9