


Commune : **MORLAIX**Rivière : **Le Queffleuth****Grande surface à côté de la rue de Brest****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Vilaine-Côtière Bretons**Code :** SPC VCB 29600-042**Date de mise à jour :** 05/09/2019**Auteur :** SPC VCB

Vue d'ensemble de la façade de la grande surface

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -3.82956010 / Y: 48.57493700**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X:** 196809 / Y: 6852298.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -3.8295601 / Y: 48.574937**Code Hydro:** J2614000**Rive de référence:** Droite**3 juin 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **8.81 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation****GÉNÉRAL****Code :** SPC VCB 29600-042**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

23/09/2019

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Moyen**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN CEREMA - 14/10/2015****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s) :** CEREMA Ouest**SOL DEVANT LE SEUIL DE LA PORTE D'ENTRÉE DU SUPERMARCHÉ - 27/06/2019****Méthode :** Nivellement direct**Organisme :** GEOMEXPERT**Commentaires sur le nivellement :****Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Sol devant le seuil de la porte d'entrée d'Intermarché (au niveau du prospectus de la photo)**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 8.550 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.260 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 8.81 m

Laisse de crue sur les vitrines à l'entrée du sipermarché