




Commune : MORLAIX

2 rue de paris

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Vilaine-Côtiers Bretons**Code :** SPC VCB 29600-049**Date de mise à jour :** 05/09/2019**Auteur :** SPC VCB

Vue d'ensemble du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -3.82495030 / Y: 48.57631300

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 197161.01 / Y: 6852422.02

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -3.8249503 / Y: 48.576313

**3 Juin 2018**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : Laisse d'inondation

GÉNÉRAL**Code :** SPC VCB 29600-049**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

28/10/2021

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Moyen**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non renseigné

Photographie du repère

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN MORLAIX COMMUNAUTÉ**- 19/09/2018****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**MESURE À EFFECTUER DANS LA RUE - 27/06/2019****Commentaires sur le nivelllement :** En attente de nivellation**Référence nivélée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Trottoir au droit de la rainure verticale entre les panneaux de la devanture du magasin (cf photo)**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)