Commune : **NEMOURS** | Rivière : **Le Loing**

Écluse n°12 des buttes

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine moyenne-Yonne-Loing
Code : WEB_S_201907165309 **Date de mise à jour :** 16/07/2019
Auteur : F. Pasquet

Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.69419350 / Y: 48.27235300
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 677310.35 / Y: 6796934.79
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.6941935 / Y: 48.272353
Code Hydro: F4--0200 **Rive de référence:** Gauche

1er Juin 2016

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)**

Commentaires : Macaron normalisé posé sur la culée amont rive droite du pont sur l'écluse des buttes, une dizaine de centimètres au-dessus de la plateforme de l'écluse

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201906270244 **Date de mise à jour :** 01/07/2019
Auteur : F. Pasquet

Repère de crue VNF sur la pile de pont à l'aval rive droite de l'écluse

MARQUE

Texte : 1er juin 2016
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN SPC SMYL - 26/06/2019

Type de repérage : Autre
Organisme : SPC Seine moyenne – Yonne – Loing

ESTIMATION - 27/06/2019

Méthode : Autre
Organisme : SPC Seine moyenne – Yonne – Loing
Commentaires sur le nivellement : Estimation à l'oeil
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Plateforme de l'écluse au pied de la culée rive droite du Pô t sur l'écluse
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.100 m

Commune : **NEMOURS** | Rivière : **Le Loing**

Écluse n°12 des buttes

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine moyenne-Yonne-Loing
Code : WEB_S_201907165309 **Date de mise à jour :** 16/07/2019
Auteur : F. Pasquet

Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.69419350 / Y: 48.27235300
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 677310.35 / Y: 6796934.79
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.6941935 / Y: 48.272353
Code Hydro: F4--0200 **Rive de référence:** Gauche

20 Janvier 1910

Altitude calculée de l'eau : **60.27 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque gravée**

Commentaires : Bajoyer aval rive droite de l'ecluse. Marque gravée à gauche de l'échelle de crue en fonte.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201906275504 **Date de mise à jour :** 01/07/2019
Auteur : F. Pasquet

Vue générale de la situation du repère

MARQUE

Texte : 20 janvier 1910
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN SPC SMYL - 26/06/2019

Type de repérage : Autre
Organisme : SPC Seine moyenne – Yonne – Loing

LECTURE ÉCHELLE - 27/06/2019

Méthode : Autre
Organisme : SPC Seine moyenne – Yonne – Loing
Référence nivelée : Marque d'inondation
Description référence du repère : Zéro de l'échelle
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 56.010 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 4.260 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 60.27