

Commune : **NEMOURS**Rivière : **Le Loing**

Écluse n°12 des buttes

2

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine moyenne-Yonne-Loing
Code : WEB_S_201907165309 **Date de mise à jour :** 16/07/2019
Auteur : F. Pasquet




Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.69419350 / Y: 48.27235300
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 677310.35 / Y: 6796934.79
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.6941935 / Y: 48.272353
Code Hydro: F4--0200 **Rive de référence:** Gauche

**1^{er} Juin 2016**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)**

Commentaires : Macaron normalisé posé sur la culée amont rive droite du pont sur l'écluse des buttes, une dizaine de centimètres au-dessus de la plateforme de l'écluse

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201906270244 **Date de mise à jour :**
Auteur : F. Pasquet 01/07/2019



Repère de crue VNF sur la pile de pont à l'aval rive droite de l'écluse

MARQUE

Texte : 1er juin 2016
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN SPC SMYL - 26/06/2019

Type de repérage : Autre
Organisme : SPC Seine moyenne - Yonne - Loing

ESTIMATION - 27/06/2019

Méthode : Autre
Organisme : SPC Seine moyenne - Yonne - Loing
Commentaires sur le niveling : Estimation à l'oeil
Référence nivélée : Autre type de référence
Description référence du repère : Plateforme de l'écluse au pied de la culée rive droite du Pô t sur l'écluse
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.100 m