



Commune : **NEMOURS**

Rivière : **Le Loing**

Écluse n°12 des buttes

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine moyenne-Yonne-Loing

Code : WEB_S_201907165309

Date de mise à jour : 16/07/2019

Auteur : F. Pasquet





Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.69419350 / Y: 48.27235300

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 677310.35 / Y: 6796934.79

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.6941935 / Y: 48.272353

Code Hydro: F4--0200

Rive de référence: Gauche



1er juin 2016

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)**

Commentaires : Macaron normalisé posé sur la culée amont rive droite du pont sur l'écluse des buttes, une dizaine de centimètres au-dessus de la plateforme de l'écluse

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201906270244

Date de mise à jour :

Auteur : F. Pasquet

01/07/2019

MARQUE

Texte : 1er juin 2016

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Bon

Pérennité : Longue

Repère calculé : Non

PHEC : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN SPC SMYL - 26/06/2019

Type de repérage : Autre

Organisme(s) : SPC Seine moyenne - Yonne - Loing

ESTIMATION - 27/06/2019

Méthode : Autre

Organisme : SPC Seine moyenne - Yonne - Loing

Commentaires sur le nivellement : Estimation à l'oeil

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Plateforme de l'écluse au pied de la culée rive droite du Pont sur l'écluse

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.100 m



Repère de crue VNF sur la pile de pont à l'aval rive droite de l'écluse