




Commune : MORLAIX

Rivière : Le Jarlot

**Bâtiment d'habitation , 2bis venelle Fouasserie****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Vilaine-Côtiers Bretons**Code :** SPC VCB 29600-133**Date de mise à jour :** 13/06/2022**Auteur :** SPC VCB

Façade du bâtiment d'habitation

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: -3.81381410 / Y: 48.57344900**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 197952 / Y: 6852033.96**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -3.8138141 / Y: 48.573449**Code Hydro:** J26-0300**Rive de référence:** Droite**3 Juin 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **16.89 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation****GÉNÉRAL****Code :** SPC VCB 29600-133a**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

16/05/2022

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Moyen**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non renseigné

Laisse de crue sur le mur et la porte fenêtre

**SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN MORLAIX COMMUNAUTÉ - 19/09/2018****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**PORTE D'ENTRÉE DE L'HABITATION - SEUIL À DROITE DE LA PORTE COTÉ CHARNIÈRE (PAS LE TROTTOIR) - 28/06/2019****Méthode :** Nivellement direct**Organisme :** GEOMEXPERT**Commentaires sur le nivelllement :** Niveau au dessus de la référence au sol nivelé en cours de mesure par Morlaix communauté**Référence nivélée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Seuil à droite de la porte côté charnière (pas le trottoir)**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 16.890 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 16.89