



Commune : **MORLAIX**

Rivière : **Le Queffleuth**

Bâtiment de commerce , 39 PLACE DES OTAGES

1 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons

Code : SPC VCB 29151-011

Date de mise à jour : 28/06/2019

Auteur : SPC VCB



Devanture du bâtiment de commerce

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -3.82869160 / Y: 48.57743730

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 196896.84 / Y: 6852570.37

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -3.8286916 / Y: 48.5774373

Code Hydro: J2614000

Rive de référence: Gauche



24 décembre 2013

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **6.06 m**

Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Niveau d'eau sur la plinthe selon les souvenirs du témoin.
Fiabilité moyenne.

GÉNÉRAL

Code : SPC VCB 29151-011a

Date de mise à jour :

Auteur : SPC VCB

23/09/2019

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non

Visibilité : Non

État du repère : Moyen

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN DHE 2015 - 26/02/2015

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

TROTTOIR AU NIVEAU DE L'ANGLE DU MUR GAUCHE DU MAGASIN - 28/06/2019

Méthode : Nivellement direct

Organisme : GEOMEXPERT

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à l'intérieur du magasin (Rez-de-Chaussée du magasin au droit de la plinthe) à 5.89m + 0.17m = 6.06m. Report à l'extérieur trottoir au niveau de l'angle du mur gauche du magasin nivelé à 5.81m + 0.25m

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : trottoir au niveau de l'angle du mur gauche du magasin

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 5.810 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.250 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 6.06



Report à l'extérieur du magasin - point de nivellement