


Commune : **LA REDORTE****16 allée du parc**

Commentaires : Trace d'humidité, trace sur toute la rue (portails, poteaux, murs...) à la même hauteur (trottoir un peu surélevé) - rive droite du Rivassel

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Méditerranée Ouest**Code :** AUDE18_S_905**Date de mise à jour :** 23/07/2019**Auteur :** SPC MO

Vue du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.64951764 / Y: 43.24930100**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 671518.92 / Y: 6238964.29**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.6495176 / Y: 43.249301**15 Octobre 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau****Commentaires :** Sur un mur et le boîtierAltitude calculée de l'eau : **57.991 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation****GÉNÉRAL****Code :** AUDE18_R_905_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC MO

23/08/2019



Vue du repère

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**Etat du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ POST CRUES SUITE AUX DÉBORDEMENTS DE L'AUDE LE 15 OCTOBRE 2018 PAR OTEIS POUR LE COMPTE DU SPC MO - 12/12/2018****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
Organisme : OTEIS**NIVELLEMENT INITIAL - 27/11/2018****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** OTEIS**Référence nivélée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Trottoir**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 57.811 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.180 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 57.991