

Commune : **SAINT-COUAT-D'AUDE** | Rivière : **L' Aude**

**Croisement D111 / rue traversiere**

**Commentaires :** Emplacement poubelle

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Méditerranée Ouest  
**Code :** AUDE18\_S\_1075      **Date de mise à jour :** 23/07/2019  
**Auteur :** SPC MO



Vue du site

**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 2.63091559 / Y: 43.20427250  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 669983.88 / Y: 6233965.37  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 2.6309156 / Y: 43.2042725  
**Code Hydro:** Y1--0200      **Rive de référence:** Droite

**15 octobre 2018**      Altitude calculée de l'eau : **58.38 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Laisse sur le mur emplacement poubelle

**GÉNÉRAL**

**Code :** AUDE18\_R\_1075\_1      **Date de mise à jour :** 25/07/2019  
**Auteur :** SPC MO



**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné  
**Visibilité :** Non renseigné      **État du repère :** Non renseigné  
**Pérennité :** Non renseigné      **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ POST CRUES SUITE AUX DÉBORDEMENTS DE L'AUDE LE 15 OCTOBRE 2018 PAR OTEIS POUR LE COMPTE DU SPC MO - 12/12/2018**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme(s) :** OTEIS

**NIVELLEMENT INITIAL - 19/10/2018**

**Méthode :** Non renseigné  
**Organisme :** OTEIS  
**Référence nivelée :** Autre type de référence  
**Description référence du repère :** Sol  
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)  
**Altitude de la référence (en m) :** 57.770 m  
**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.610 m  
**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 58.38