

Commune : **TREBES** | Rivière : **L' Aude**


## Route continuité D801, au bout

**Commentaires** : Maison abandonnée au fond du champ

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion** : Méditerranée Ouest  
**Code** : AUDE18\_S\_1163      **Date de mise à jour** : 23/07/2019  
**Auteur** : SPC MO



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84** : X: 2.42295056 / Y: 43.21580090  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 653080.55 / Y: 6235348.3  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 2.4229506 / Y: 43.2158009  
**Code Hydro**: Y1--0200      **Rive de référence**: Gauche

**15 octobre 2018**      Altitude calculée de l'eau : **86.99 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires** : Laisse sur le mur extérieur, à l'entrée de la maison

**GÉNÉRAL**

**Code** : AUDE18\_R\_1163\_1      **Date de mise à jour** : 29/07/2019  
**Auteur** : SPC MO



**MARQUE**

**Maximum de l'inondation** : Non renseigné  
**Visibilité** : Non renseigné      **État du repère** : Non renseigné  
**Pérennité** : Non renseigné      **Repère calculé** : Non renseigné  
**PHEC** : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ POST CRUES SUITE AUX DÉBOREMENTS DE L'AUDE LE 15 OCTOBRE 2018 PAR OTEIS POUR LE COMPTE DU SPC MO - 12/12/2018**

**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme(s)** : OTEIS

**NIVELLEMENT INITIAL - 16/11/2018**

**Méthode** : Non renseigné  
**Organisme** : OTEIS  
**Référence nivelée** : Autre type de référence  
**Description référence du repère** : Sol  
**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)  
**Altitude de la référence (en m)** : 86.040 m  
**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 0.950 m  
**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 86.99