



Commune : **BARBAIRA**

Rivière : **La Bretonne**

## Entrée parc à animaux,

**Commentaires :** Prés du bout du chemin qui mène à la digue RD de la Bretonne, entrée parc à animaux

**1** Repère(s) sur le site


### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Méditerranée Ouest

**Code :** AUDE18\_S\_797

**Date de mise à jour :** 23/07/2019

**Auteur :** SPC MO



Vue du site

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 2.50868648 / Y: 43.18686600

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X:** 660031.56 / Y: 6232084.42

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.5086865 / Y: 43.186866

**Code Hydro:** Y1420520

**Rive de référence:** Droite



**15 octobre 2018**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **74.34 m**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Dépôt sur la clôture

### GÉNÉRAL

**Code :** AUDE18\_R\_797\_1

**Date de mise à jour :** 29/07/2019

**Auteur :** SPC MO

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné

**Visibilité :** Non renseigné

**État du repère :** Non renseigné

**Pérennité :** Non renseigné

**Repère calculé :** Non renseigné

**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ POST CRUES SUITE AUX DÉBOURDEMENTS DE L'AUDE LE 15 OCTOBRE 2018 PAR OTEIS POUR LE COMPTE DU SPC MO - 12/12/2018**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**Organisme(s) :** OTEIS

### NIVELLEMENT INITIAL - 16/11/2018

**Méthode :** Non renseigné

**Organisme :** OTEIS

**Référence nivelée :** Autre type de référence

**Description référence du repère :** Haut du piquet à coté d'une grosse laisse dans un arbre

**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

**Altitude de la référence (en m) :** 74.560 m

**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -0.220 m

**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 74.34



Vue du repère