

Commentaires : Porte de toilette

Repère(s) sur
le site

Unité de gestion : Méditerranée Ouest

Code : AUDE18 S 1021

Date de mise à jour : 23/07/2019

Auteur : SPC MO



Vue du site


Coordonnées WGS84 : X: 2.62359830 / Y: 43.22461590

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 669399.58 / Y: 6236229.77

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.6235983 / Y: 43.2246159

Code Hydro: Y1--0200

Rive de référence: Gauche



Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **54.96 m**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Trace + marque blanche

Code : AUDE18_R_1021_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC MO

01/08/2019



Vue du repère

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE RÉPÉRAGE : RELEVÉ POST CRUES SUITE AUX DÉBORDEMENTS DE L'AUDE LE 15 OCTOBRE 2018 PAR OTEIS POUR LE COMPTE DU SPC MO - 12/12/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : OTEIS

NIVELLEMENT INITIAL - 21/11/2018

Méthode : Non renseigné

Organisme : OTEIS

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Sol pied portes

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 54.410 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.550 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 54.96