


Commune : **LA REDORTE**Rivière : **L' Argent-Double****Chemin rural vers le lieu-dit Le Moulin Petit****Commentaires** : Chemin défoncé**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Méditerranée Ouest**Code** : AUDE18_S_957**Date de mise à jour** : 23/07/2019**Auteur** : SPC MO

Vue du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84** : X: 2.64066281 / Y: 43.26105040**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 670805.3 / Y: 6240273.68**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 2.6406628 / Y: 43.2610504**Code Hydro**: Y1430540**Rive de référence**: Gauche**15 octobre 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **65.42 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires** : Dans la haie, derrière les cyprès**GÉNÉRAL****Code** : AUDE18_R_957_1**Date de mise à jour** :**Auteur** : SPC MO

24/08/2019

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Non renseigné**Visibilité** : Non renseigné**État du repère** : Non renseigné**Pérennité** : Non renseigné**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ POST CRUES SUITE AUX DÉBOURDEMENTS DE L'AUDE LE 15 OCTOBRE 2018 PAR OTEIS POUR LE COMPTE DU SPC MO - 12/12/2018****Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s)** : OTEIS**NIVELLEMENT INITIAL - 28/11/2018****Méthode** : Non renseigné**Organisme** : OTEIS**Commentaires sur le nivellement** : sommet de la laisse**Référence nivelée** : Marque d'inondation**Description référence du repère** : sommet de la laisse**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 65.420 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 65.42

Vue du repère