

	Commune : <b>CAUNES-MINERVOIS</b>	Rivière : <b>L' Argent-Double</b>
<b>Croisement D115 et chemin de la STEP</b>		
<b>Commentaires</b> : Petit abris pour animaux	<b>1</b> Repère(s) sur le site	


#### GÉNÉRAL

**Unité de gestion** : Méditerranée Ouest

**Code** : AUDE18\_S\_839

**Date de mise à jour** : 23/07/2019

**Auteur** : SPC MO



#### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84** : X: 2.53268427 / Y: 43.31726150

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 662069.55 / Y: 6246568.23

**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 2.5326843 / Y: 43.3172615

**Code Hydro**: Y1430540

**Rive de référence**: Droite

	<b>15 Octobre 2018</b>	Altitude calculée de l'eau : <b>164.37 m</b>
Nature de l'inondation : <b>Débordement de cours d'eau</b>		Nature du repère : <b>Laisse d'inondation</b>
<b>Commentaires</b> : Trace à l'intérieure		

#### GÉNÉRAL

**Code** : AUDE18\_R\_839\_1

**Date de mise à jour** :

**Auteur** : SPC MO

25/07/2019



#### MARQUE

**Maximum de l'inondation** : Non renseigné

**Visibilité** : Non renseigné

**État du repère** : Non renseigné

**Pérennité** : Non renseigné

**Repère calculé** : Non renseigné

**PHEC** : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ POST CRUES SUITE AUX DÉBOREMENTS DE L'AUDE LE 15 OCTOBRE 2018 PAR OTEIS POUR LE COMPTE DU SPC MO - 12/12/2018**

**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation

**Organisme** : OTEIS

#### NIVELLEMENT INITIAL - 29/11/2018

**Méthode** : Non renseigné

**Organisme** : OTEIS

**Référence nivelée** : Autre type de référence

**Description référence du repère** : Seuil porte

**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)

**Altitude de la référence (en m)** : 163.720 m

**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 0.650 m

**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 164.37