



Commune : SAINT-FRICHOUX

La Rouquette #3

Commentaires : Tamaris au bord de la route - Rive gauche de La Reslause

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest

Code : AUDE18_S_1100

Date de mise à jour : 23/07/2019

Auteur : SPC MO



Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.56370851 / Y: 43.25131610

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 664547.15 / Y: 6239223.05

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.5637085 / Y: 43.2513161



15 octobre 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **58.125 m**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Dépôt dans l'arbre

GÉNÉRAL

Code : AUDE18_R_1100_1

Date de mise à jour : 14/08/2019

Auteur : SPC MO



Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ POST CRUES SUITE AUX DÉBOURDEMENTS DE L'AUDE LE 15 OCTOBRE 2018 PAR OTEIS POUR LE COMPTE DU SPC MO - 12/12/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : OTEIS

NIVELLEMENT INITIAL - 05/12/2018

Méthode : Non renseigné

Organisme : OTEIS

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Sol

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 57.325 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.800 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 58.125 m