
	Commune : <b>TREBES</b>	Rivière : <b>L' Aude</b>
	<b>17 route de Narbonne</b>	

**Commentaires :** Intérieur maison

**1** Repère(s) sur le site


**GÉNÉRAL**


**Unité de gestion :** Méditerranée Ouest  
**Code :** AUDE18\_S\_1120 **Date de mise à jour :** 23/07/2019  
**Auteur :** SPC MO



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 2.44040194 / Y: 43.20424460  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 654490.38 / Y: 6234053.38  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 2.4404019 / Y: 43.2042446  
**Code Hydro:** Y1--0200 **Rive de référence:** Gauche



	<b>15 Octobre 2018</b>	Altitude calculée de l'eau : <b>84.49 m</b>
	Nature de l'inondation : <b>Débordement de cours d'eau</b>	Nature du repère : <b>Laisse d'inondation</b>

**Commentaires :** L'eau est montée plus haut que la laisse au dessus interrupteurs

**GÉNÉRAL**

**Code :** AUDE18\_R\_1120\_1 **Date de mise à jour :** 26/08/2019  
**Auteur :** SPC MO



**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné  
**Visibilité :** Non renseigné **État du repère :** Non renseigné  
**Pérennité :** Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ POST CRUES SUITE AUX DÉBOREMENTS DE L'AUDE LE 15 OCTOBRE 2018 PAR OTEIS POUR LE COMPTE DU SPC MO - 12/12/2018**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme :** OTEIS

**NIVELLEMENT INITIAL - 23/10/2018**

**Méthode :** Non renseigné  
**Organisme :** OTEIS  
**Référence nivelée :** Autre type de référence  
**Description référence du repère :** Sol maison  
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)  
**Altitude de la référence (en m) :** 83.380 m  
**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.110 m  
**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 84.49 m