


Commune : **FELINES-MINERVOIS****Confluence Ognon ruisseau des Merlaux****Commentaires** : Marque de peinture rouge - rive gauche du Merlaux**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Méditerranée Ouest**Code** : AUDE18_S_872**Date de mise à jour** : 23/07/2019**Auteur** : SPC MO**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84** : X: 2.60181411 / Y: 43.32946560**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 667687.38 / Y: 6247894.1**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 2.6018141 / Y: 43.3294656**15 octobre 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **155.16 m**Nature du repère : **Marque peinture ou encre****Commentaires** : Sur la roche (enrochement) au niveau de la mise à l'eau**GÉNÉRAL****Code** : AUDE18_R_872_1**Date de mise à jour** :**Auteur** : SPC MO

22/08/2019

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Non renseigné**Visibilité** : Non renseigné**État du repère** : Non renseigné**Pérennité** : Non renseigné**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ POST CRUES SUITE AUX DÉBOURDEMENTS DE L'AUDE LE 15 OCTOBRE 2018 PAR OTEIS POUR LE COMPTE DU SPC MO - 12/12/2018****Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s)** : OTEIS**NIVELLEMENT INITIAL - 23/10/2018****Méthode** : Non renseigné**Organisme** : OTEIS**Référence nivelée** : Autre type de référence**Description référence du repère** : Sol chaussée vers passage à gué**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 153.560 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 1.600 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 155.16 m