

Commune : **TREBES**Rivière : **L' Aude**

## Route continuité D801, au bout

**Commentaires :** Maison abandonnée au fond du champ

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Méditerranée Ouest

**Code :** AUDE18\_S\_1163

**Date de mise à jour :** 23/07/2019

**Auteur :** SPC MO


Vue du site

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 2.42295056 / Y: 43.21580090

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 653080.55 / Y: 6235348.3

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.4229506 / Y: 43.2158009

**Code Hydro:** Y1--0200

**Rive de référence:** Gauche

**15 Octobre 2018**

 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

 Altitude calculée de l'eau : **86.99 m**

 Nature du repère : **Laisse d'inondation**
**Commentaires :** Laisse sur le mur extérieur, à l'entrée de la maison

### GÉNÉRAL

**Code :** AUDE18\_R\_1163\_1

**Date de mise à jour :**
**Auteur :** SPC MO

29/07/2019



Vue du repère

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné

**Visibilité :** Non renseigné

**État du repère :** Non renseigné

**Pérennité :** Non renseigné

**Repère calculé :** Non renseigné

**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ POST CRUES SUITE AUX DÉBOREMENTS DE L'AUDE LE 15 OCTOBRE 2018 PAR OTEIS POUR LE COMPTE DU SPC MO - 12/12/2018**
**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**Organisme :** OTEIS

### NIVELLEMENT INITIAL - 16/11/2018

**Méthode :** Non renseigné

**Organisme :** OTEIS

**Référence nivelée :** Autre type de référence

**Description référence du repère :** Sol

**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

**Altitude de la référence (en m) :** 86.040 m

**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.950 m

**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 86.99 m