

Commune : **PUICHERIC** | Rivière : **L' Aude**


**accès stade**

**Commentaires :** Mur fissure à droite

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Méditerranée Ouest  
**Code :** AUDE18\_S\_1043 **Date de mise à jour :** 23/07/2019  
**Auteur :** SPC MO



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 2.62946944 / Y: 43.22566270  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 669877.43 / Y: 6236343.89  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.6294694 / Y: 43.2256627  
**Code Hydro:** Y1--0200 **Rive de référence:** Gauche

**15 Octobre 2018** | Altitude calculée de l'eau : **55.2 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** | Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Trace sur le mur + repère blanc + marque rouge

**GÉNÉRAL**

**Code :** AUDE18\_R\_1043\_1 **Date de mise à jour :** 18/10/2022  
**Auteur :** SPC MO



**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné  
**Visibilité :** Non renseigné **État du repère :** Non renseigné  
**Pérennité :** Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ POST CRUES SUITE AUX DÉBOURDEMENTS DE L'AUDE LE 15 OCTOBRE 2018 PAR OTEIS POUR LE COMPTE DU SPC MO - 12/12/2018**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme :** OTEIS

**NIVELLEMENT INITIAL - 21/11/2018**

**Méthode :** Non renseigné  
**Organisme :** OTEIS  
**Référence nivelée :** Autre type de référence  
**Description référence du repère :** Pied mur  
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)  
**Altitude de la référence (en m) :** 54.450 m  
**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.750 m  
**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 55.2 m