



Commune : **SAINT-COUAT-D'AUDE**

Rivière : **L' Aude**

## Lieu-dit La Plaine, chemin rural perpendiculaire D127 #2

**Commentaires :** Arbre au milieu des vignes proche petit réservoir

**1** Repère(s) sur le site


### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Méditerranée Ouest

**Code :** AUDE18\_S\_1096

**Date de mise à jour :** 23/07/2019

**Auteur :** SPC MO



Vue du site

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 2.63341292 / Y: 43.22018710

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 670195.19 / Y: 6235733.67

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.6334129 / Y: 43.2201871

**Code Hydro:** Y1--0200

**Rive de référence:** Droite



**15 octobre 2018**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **54.53 m**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Dépôt dans l'arbre

### GÉNÉRAL

**Code :** AUDE18\_R\_1096\_1

**Date de mise à jour :** 04/09/2019

**Auteur :** SPC MO

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné

**Visibilité :** Non renseigné

**État du repère :** Non renseigné

**Pérennité :** Non renseigné

**Repère calculé :** Non renseigné

**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ POST CRUES SUITE AUX DÉBOURDEMENTS DE L'AUDE LE 15 OCTOBRE 2018 PAR OTEIS POUR LE COMPTE DU SPC MO - 12/12/2018**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**Organisme(s) :** OTEIS

### NIVELLEMENT INITIAL - 22/11/2018

**Méthode :** Non renseigné

**Organisme :** OTEIS

**Commentaires sur le nivellement :** sommet de la laisse

**Référence nivelée :** Marque d'inondation

**Description référence du repère :** sommet de la laisse

**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

**Altitude de la référence (en m) :** 54.530 m

**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 54.53 m



Vue du repère