


Commune : **ROQUECOURBE-MINERVOIS**Rivière : **L' Aude****Rue des Acacias #2****Commentaires** : Porte de garage verte (dans le domaine, parking)**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Méditerranée Ouest**Code** : AUDE18\_S\_1070**Date de mise à jour** : 23/07/2019**Auteur** : SPC MO

Vue du site

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84** : X: 2.64818583 / Y: 43.22020540**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 671396.28 / Y: 6235730.24**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 2.6481858 / Y: 43.2202054**Code Hydro**: Y1--0200**Rive de référence**: Droite**15 octobre 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **53.65 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires** : Trace sur la porte + repère Blanc**GÉNÉRAL****Code** : AUDE18\_R\_1070\_1**Date de mise à jour** :**Auteur** : SPC MO

04/09/2019



Vue du repère

**MARQUE****Maximum de l'inondation** : Non renseigné**Visibilité** : Non renseigné**État du repère** : Non renseigné**Pérennité** : Non renseigné**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ POST CRUES SUITE AUX DÉBOREMENTS DE L'AUDE LE 15 OCTOBRE 2018 PAR OTEIS POUR LE COMPTE DU SPC MO - 12/12/2018****Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s)** : OTEIS**NIVELLEMENT INITIAL - 22/11/2018****Méthode** : Non renseigné**Organisme** : OTEIS**Référence nivelée** : Autre type de référence**Description référence du repère** : Seuil porte**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 53.030 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 0.620 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 53.65 m