
	Commune : <b>AZILLE</b>	Rivière : <b>L' Argent-Double</b>
	<b>Lieu-dit Fougas, chemin rural</b>	
<b>Commentaires :</b> Coin de la vigne		<b>1</b> Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

---

**Unité de gestion :** Méditerranée Ouest  
**Code :** AUDE18\_S\_784 **Date de mise à jour :** 23/07/2019  
**Auteur :** SPC MO




**GÉOLOCALISATION**

---

**Coordonnées WGS84 :** X: 2.61419564 / Y: 43.27379940  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 668661.89 / Y: 6241701.08  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 2.6141956 / Y: 43.2737994  
**Code Hydro:** Y1430540 **Rive de référence:** Gauche



	<b>15 Octobre 2018</b>	Altitude calculée de l'eau : <b>82.92 m</b>
	Nature de l'inondation : <b>Débordement de cours d'eau</b>	Nature du repère : <b>Laisse d'inondation</b>
<b>Commentaires :</b> Dans les arbres		

**GÉNÉRAL**

---

**Code :** AUDE18\_R\_784\_1 **Date de mise à jour :** 25/07/2019  
**Auteur :** SPC MO



**MARQUE**

---

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné  
**Visibilité :** Non renseigné **État du repère :** Non renseigné  
**Pérennité :** Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ POST CRUES SUITE AUX DÉBOREMENTS DE L'AUDE LE 15 OCTOBRE 2018 PAR OTEIS POUR LE COMPTE DU SPC MO - 12/12/2018**

---

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme :** OTEIS

**NIVELLEMENT INITIAL - 28/11/2018**

---

**Méthode :** Non renseigné  
**Organisme :** OTEIS  
**Commentaires sur le nivellement :** sommet de la laisse  
**Référence nivelée :** Marque d'inondation  
**Description référence du repère :** sommet de la laisse  
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)  
**Altitude de la référence (en m) :** 82.920 m  
**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 82.92 m