

Commune : LA REDORTE

Rivière : L' Argent-Double

Chemin rural vers le lieu-dit Le Moulin Petit

Commentaires : Chemin défoncé

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest

Code: AUDE18_S_957

Date de mise à jour : 23/07/2019

Auteur: SPC MO



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.64066281 / Y: 43.26105040 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 670805.3 / Y: 6240273.68 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.6406628 / Y: 43.2610504 Code Hydro: Y1430540 Rive de référence: Gauche



9

15 Octobre 2018

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Commentaires : Dans la haie, derrière les cyprès

Altitude calculée de l'eau : 65.42 m

Nature du repère : Laisse d'inondation

GÉNÉRAL

Code: AUDE18_R_957_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC MO 24/08/2019



MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné État du repère : Non renseigné Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné

PHEC: Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ POST CRUES SUITE AUX DÉBORDEMENTS DE L'AUDE LE 15 OCTOBRE 2018 PAR OTEIS POUR LE COMPTE DU SPC MO - 12/12/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme: OTEIS

NIVELLEMENT INITIAL - 28/11/2018

Méthode : Non renseigné **Organisme :** OTEIS

Commentaires sur le nivellement : sommet de la laisse

Référence nivelée : Marque d'inondation

Description référence du repère : sommet de la laisse **Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m): 65.420 m Altitude calculée de l'eau (en m): 65.42 m