

Commune: BONNEUIL-MATOURS

Rue du Crémault

Commentaires: Deux marques de 1913 et 1896. Support de soutien (mur) en mauvais état (possibilité d'effondrement).


Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique

Code: WEB S 201810233707 **Date de mise à jour : 23/10/2018**

Auteur: EPTB_Vienne





GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84: X: 0.57205936 / Y: 46.68187500

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 514452.14 / Y: 6623051.42 Coordonnées RGF93 (ETRS89): X: 0.5720594 / Y: 46.681875 Code Hydro: L---0060 Rive de référence: Gauche

Mars 1913

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : 58.25 m

Rivière : La Vienne

Nature du repère : Repère normalisé (décret n°2005-233)

Commentaires: Nouveau repère installé, sur la base du repère MATO06 (déplacement). Mur du n°11, à gauche du portail d'entrée.

GÉNÉRAL

Code: MATO26-R

Date de mise à jour :

Auteur: EPTB_Vienne 31/07/2019



MARQUE

Texte: EPTB Vienne - Mars 1913 - Niveau atteint par les eaux de la

Vienne

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité: Oui État du repère : Bon Pérennité : Longue Repère calculé: Non

PHEC: Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE AVAL - 09/04/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation Organisme: Etablissement public du bassin de la Vienne

NIVELLEMENT DU REPÈRE MATO26-R - 26/09/2018

Méthode: Cheminement topographique

Commentaires sur le nivellement : Nivellement rattaché au NGF par nivellement indirect à partir du repère D'.A.T3-56a (classe de précision

relative ± 2cm).

Référence nivelée : Marque d'inondation

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m): 58.250 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.000 m

Altitude calculée de l'eau (en m): 58.25 m