


Commune : **CHATELLERAULT**Rivière : **La Vienne****N°74 allée Bernard Percevault**

Commentaires : Marques sur le mur côté rivière d'un bâtiment abandonné entre le N°72 et le N°76 allée Bernard Percevault. Marque de 1982 d'époque. Deux marques de 1913 et de 1698 visibles, mais de mauvaise fiabilité car calculées et gravées a posteriori en fonction des niveaux observés en aval au pont Henri IV.

2 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Vienne-Charente-Atlantique**Code :** WEB_S_201804303329 **Date de mise à jour :** 22/10/2018**Auteur :** EPTB_Vienne

Bâtiment au 74 allée Percevault (1)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.53640027 / Y: 46.80918900**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 512168.96 / Y: 6637268.6**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.5364003 / Y: 46.809189**Code Hydro :** L---0060 **Rive de référence :** Droite**8 janvier 1982**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)****Commentaires :** Nouveau repère installé sur la base du repère CHAT03. Façade d'un bâtiment côté Vienne, laissé à l'abandon.**GÉNÉRAL****Code :** CHAT03-R**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB_Vienne

09/07/2021

MARQUE**Texte :** EPTB Vienne - Janvier 1982 - Niveau atteint par les eaux du Clain**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Bon**Pérennité :** Longue**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE AVAL - 09/04/2018****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s) :** Etablissement public du bassin de la Vienne**NIVELLEMENT DU REPÈRE CHAT03-R - 01/08/2019**

Photos du repère CHAT03-R. Source : 3DI