



Commune : CHATELLERAULT

## N°74 allée Bernard Percevault


Rivière : La Vienne

**Commentaires :** Marques sur le mur côté rivière d'un bâtiment abandonné entre le N°72 et le N°76 allée Bernard Percevault. Marque de 1982 d'époque. Deux marques de 1913 et de 1698 visibles, mais de mauvaise fiabilité car calculées et gravées a posteriori en fonction des niveaux observés en aval au pont Henri IV.

**2**

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Vienne-Charente-Atlantique**Code :** WEB\_S\_201804303329**Date de mise à jour :** 22/10/2018**Auteur :** EPTB\_Vienne

Bâtiment au 74 allée Percevault (1)

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 0.53640027 / Y: 46.80918900**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 512168.96 / Y: 6637268.6**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.5364003 / Y: 46.809189**Code Hydro:** L--0060**Rive de référence:** Droite

## 8 Janvier 1982

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : Repère normalisé (décret n°2005-233)

**Commentaires :** Nouveau repère installé sur la base du repère CHAT03. Façade d'un bâtiment côté Vienne, laissé à l'abandon.

### GÉNÉRAL

**Code :** CHAT03-R**Auteur :** EPTB\_Vienne**Date de mise à jour :**

09/07/2021

### MARQUE

**Texte :** EPTB Vienne - Janvier 1982 - Niveau atteint par les eaux du Clain**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**Pérennité :** Longue**PHEC :** Non**État du repère :** Bon**Repère calculé :** Non

### SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE AVAL - 09/04/2018

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** Etablissement public du bassin de la Vienne

### NIVELLEMENT DU REPÈRE CHAT03-R - 01/08/2019



Photos du repère CHAT03-R. Source : 3DI