

Commune : **CHAUVIGNY**Rivière : **La Vienne****Pont du Talbat - moulin haut des Barrières****Commentaires** : Gravure de crue du Talbat de décembre 1982 sur le pont face aux pelles, à proximité du moulin haut des Barrières.**2**

Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Vienne-Charente-Atlantique**Code** : WEB\_S\_201810222615 **Date de mise à jour** : 22/10/2018**Auteur** : EPTB\_Vienne

Pont du Talbat - moulin haut des Barrières (1)

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84** : X: 0.64915405 / Y: 46.56798700**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 519965.59 / Y: 6610230.54**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 0.6491541 / Y: 46.567987**Code Hydro**: L---0060 **Rive de référence**: Droite**Décembre 1982**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)****Commentaires** : Nouveau repère installé sur la base du repère CHAU11. Gravure sur le pont face aux pelles, à proximité du moulin haut des Barrières - crue du Talbat (affluent en rive droite de la Vienne).**GÉNÉRAL****Code** : CHAU11-R**Date de mise à jour** :**Auteur** : EPTB\_Vienne

09/07/2021

**MARQUE****Texte** : EPTB Vienne - Décembre 1982 - Niveau atteint par les eaux du Talbat**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Oui**État du repère** : Bon**Pérennité** : Longue**Repère calculé** : Non**PHEC** : Oui**SOURCE DE REPÉRAGE** : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE AVAL - 09/04/2018**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s)** : Etablissement public du bassin de la Vienne**NIVELLEMENT DU REPÈRE CHAU11-R****Commentaires sur le nivellement** : Repère de crue normalisé apposé directement sur la marque de crue donc pas de nivellement nécessaire.

Photos du repère CHAU11-R. Source : 3DI