Commune : **CHAUVIGNY** | Rivière : **La Vienne**

Pont du Talbat - moulin haut des Barrières

Commentaires : Gravure de crue du Talbat de décembre 1982 sur le pont face aux pelles, à proximité du moulin haut des Barrières.

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code : WEB_S_201810222615 **Date de mise à jour :** 22/10/2018
Auteur : EPTB_Vienne



Pont du Talbat - moulin haut des Barrières (1)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.64915405 / Y: 46.56798700
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 519965.59 / Y: 6610230.54
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.6491541 / Y: 46.567987
Code Hydro: L---0060 **Rive de référence:** Droite

Décembre 1982

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)**

Commentaires : Nouveau repère installé sur la base du repère CHAU11. Gravure sur le pont face aux pelles, à proximité du moulin haut des Barrières - crue du Talbat (affluent en rive droite de la Vienne).

GÉNÉRAL

Code : CHAU11-R **Date de mise à jour :** 09/07/2021
Auteur : EPTB_Vienne

Photos du repère CHAU11-R. Source : 3DI

MARQUE

Texte : EPTB Vienne - Décembre 1982 - Niveau atteint par les eaux du Talbat
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE AVAL - 09/04/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Etablissement public du bassin de la Vienne

NIVELLEMENT DU REPÈRE CHAU11-R

Commentaires sur le nivellement : Repère de crue normalisé apposé directement sur la marque de crue donc pas de nivellement nécessaire.