




Commune : CHAUVIGNY

Rue de la Maladrerie

Rivière : La Vienne

1 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Vienne-Charente-Atlantique**Code :** CHAU23-R**Date de mise à jour :** 02/08/2019**Auteur :** EPTB_Vienne

Photos du site CHAU23-R. Source : EPTB Vienne

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.63969620 / Y: 46.57024670**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 519249 / Y: 6610503**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.6396962 / Y: 46.5702467**Code Hydro:** L---0060**Rive de référence:** Gauche**Mars 1913**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau****Commentaires :** Nouveau repère installé (calculé à partir de la modélisation du PPRI). Muret gauche à l'entrée de la piscine intercommunale.**GÉNÉRAL****Code :** CHAU23-R**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB_Vienne

02/08/2021



Photos du repère CHAU23-R. Source : 3DI

Altitude calculée de l'eau : 65.85 m**Nature du repère : Repère normalisé (décret n°2005-233)****MARQUE****Texte :** EPTB Vienne - Mars 1913 - Niveau atteint par les eaux de la Vienne**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Bon**Pérennité :** Longue**Repère calculé :** Oui**PHEC :** Oui**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE AVAL - 09/04/2018****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** Etablissement public du bassin de la Vienne**NIVELLEMENT DU REPÈRE CHAU23-R - 27/09/2018****Méthode :** Cheminement topographique**Commentaires sur le niveling :** Nivellement rattaché au NGF par niveling indirect à partir du repère D.A.T3-33 (classe de précision relative $\pm 2\text{cm}$).**Référence nivélée :** Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 65.850 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.000 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 65.85 m