Commune : **CHAUVIGNY** | Rivière : **La Vienne**

# Rue de la Maladrerie

**1** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Vienne-Charente-Atlantique
**Code :** CHAU23-R **Date de mise à jour :** 02/08/2019
**Auteur :** EPTB_Vienne

Photos du site CHAU23-R. Source : EPTB Vienne

## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 0.63969620 / Y: 46.57024670
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 519249 / Y: 6610503
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.6396962 / Y: 46.5702467
**Code Hydro:** L---0060 **Rive de référence:** Gauche

## Mars 1913

Altitude calculée de l'eau : **65.85 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)**

**Commentaires :** Nouveau repère installé (calculé à partir de la modélisation du PPRI). Muret gauche à l'entrée de la piscine intercommunale.

## GÉNÉRAL

**Code :** CHAU23-R **Date de mise à jour :** 02/08/2021
**Auteur :** EPTB_Vienne

Photos du repère CHAU23-R. Source : 3DI

## MARQUE

**Texte :** EPTB Vienne - Mars 1913 - Niveau atteint par les eaux de la Vienne
**Maximum de l'inondation :** Oui
**Visibilité :** Oui **État du repère :** Bon
**Pérennité :** Longue **Repère calculé :** Oui
**PHEC :** Oui

## SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE AVAL - 09/04/2018

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
**Organisme :** Etablissement public du bassin de la Vienne

## NIVELLEMENT DU REPÈRE CHAU23-R - 27/09/2018

**Méthode :** Cheminement topographique
**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement rattaché au NGF par nivellement indirect à partir du repère D'.A.T3-33 (classe de précision relative ± 2cm).
**Référence nivelée :** Marque d'inondation
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)
**Altitude de la référence (en m) :** 65.850 m
**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.000 m
**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 65.85 m