



Commune : **NAINTRE**

Rivière : **Le Clain**

N° 6 rue de l'écluse

Commentaires : Marque à la peinture blanche sur le muret à gauche du portail, au n°6 rue de l'écluse.

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique

Code : WEB_S_201806191814 **Date de mise à jour** : 22/10/2018

Auteur : EPTB_Vienne



Site rue de l'écluse

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.51248316 / Y: 46.76993300

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 510208.74 / Y: 6632968.07

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.5124832 / Y: 46.769933

Code Hydro: L2--0160 **Rive de référence**: Gauche



22 décembre 1982

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)**

Commentaires : Nouveau repère installé, sur la base du repère NAIN12. Peinture blanche sur le muret à gauche du portail d'entrée.

GÉNÉRAL

Code : NAIN12-R

Date de mise à jour :

Auteur : EPTB_Vienne

09/07/2021

MARQUE

Texte : EPTB Vienne - Décembre 1982 - Niveau atteint par les eaux du Clain

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Bon

Pérennité : Longue

Repère calculé : Non

PHEC : Oui



Photos du repère NAIN12-R. Source : 3DI

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE AVAL - 09/04/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : Etablissement public du bassin de la Vienne