

Commune : **VALDIVIENNE** | Rivière : **La Vienne**

Moulin Bouin - rue des Bonnelières

Commentaires : Plusieurs marques au moulin Bouin, à l'angle côté chemin rural (à proximité de la croix).

5 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code : WEB_S_201810231306 **Date de mise à jour :** 23/10/2018
Auteur : EPTB_Vienne



Maison au moulin Bouin (1)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.64784597 / Y: 46.48850100
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 519602.53 / Y: 6601410.03
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.647846 / Y: 46.488501
Code Hydro: L---0060 **Rive de référence:** Droite

29 mars 1913
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)**

Commentaires : Nouveau repère installé, sur la base du repère VALD16. Plusieurs marques au moulin Bouin, à l'angle côté chemin rural (à proximité de la croix).

GÉNÉRAL

Code : VALD16-R **Date de mise à jour :** 29/06/2020
Auteur : EPTB_Vienne

MARQUE

Texte : EPTB Vienne - Mars 1913 - Niveau atteint par les eaux de la Vienne
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Oui



Photos du repère VALD16-R. Source : 3DI

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE AVAL - 09/04/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme(s) : Etablissement public du bassin de la Vienne