

Commune : **VALDIVIENNE** | Rivière : **La Vienne**


n° 20 rue de Bonneuil - départementale 8

Commentaires : Plusieurs marques dans l'angle de la maison au n°20 rue de Bonneuil - route départementale 8.

6 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code : WEB_S_201810233409 **Date de mise à jour** : 23/10/2018
Auteur : EPTB_Vienne



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.63010772 / Y: 46.50680000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 518303.49 / Y: 6603482
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.6301077 / Y: 46.5068
Code Hydro: L---0060 **Rive de référence**: Gauche

Mars 1913
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)**

Commentaires : Nouveau repère installé, sur la base du repère VALD35. Plusieurs marques derrière le tuyau de gouttière - façade de maison de long de la départementale 8.

GÉNÉRAL

Code : VALD35-R **Date de mise à jour** : 02/08/2019
Auteur : EPTB_Vienne



Photos du repère VALD35-R. Source : 3DI

MARQUE

Texte : EPTB Vienne - Mars 1913 - Niveau atteint par les eaux de la Vienne
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère** : Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé** : Non
PHEC : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE AVAL - 09/04/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Etablissement public du bassin de la Vienne