




Commune : VOUENEUIL-SUR-VIENNE

## Stade - Locaux vestiaires

Rivière : La Vienne

**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Vienne-Charente-Atlantique**Code :** VOUN48-R**Date de mise à jour :** 05/08/2019**Auteur :** EPTB\_Vienne

Photos du site VOUN48-R. Source : EPTB Vienne

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 0.54517700 / Y: 46.72057590**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 512532 / Y: 6627410.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.545177 / Y: 46.7205759**Code Hydro:** L---0060**Rive de référence:** Gauche**Mars 1913**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)****Commentaires :** Nouveau repère installé (calculé à partir de la modélisation PPRI). Mur de la façade Sud du bâtiment du complexe sportif (face côté rue).**GÉNÉRAL****Code :** VOUN48-R**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB\_Vienne

05/08/2019



Photos du repère VOUN48-R. Source : 3DI

**MARQUE****Texte :** EPTB Vienne - Mars 1913 - Niveau atteint par les eaux de la Vienne**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Bon**Pérennité :** Longue**Repère calculé :** Oui**PHEC :** Oui**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE AVAL - 09/04/2018****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** Etablissement public du bassin de la Vienne**NIVELLEMENT DU REPÈRE VOUN48-R - 26/09/2018****Méthode :** Cheminement topographique**Commentaires sur le niveling :** Nivellement rattaché au NGF par application du RAF09 (réseau Téria - classe de précision absolue  $\pm 5\text{cm}$ ).**Référence nivellee :** Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 55.790 m