



Commune : **CONDAT**

Poulailler au 1 bis rue belle rive

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot

Code : EPIDOR_S_46074-1

Date de mise à jour : 29/10/2019

Auteur : M. Thomas - EPIDOR



EPIDOR_S_46074-1

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.66221390 / Y: 44.98464300

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 594559.44 / Y: 6432606.57

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.6622139 / Y: 44.984643



1960

Nature de l'inondation :

Commentaires : Encoche matérialisant la hauteur de la crue de 1960

GÉNÉRAL

Code : EPIDOR_R_46074-1a

Date de mise à jour :

Auteur : M. Thomas - EPIDOR

29/10/2019

MARQUE



EPIDOR_R_46074-1a



Commune : **CONDAT**

Poulailler au 1 bis rue belle rive

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot

Code : EPIDOR_S_46074-1

Date de mise à jour : 29/10/2019

Auteur : M. Thomas - EPIDOR



EPIDOR_S_46074-1

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.66221390 / Y: 44.98464300

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 594559.44 / Y: 6432606.57

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.6622139 / Y: 44.984643



1996

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

GÉNÉRAL

Code : EPIDOR_R_46074-1b

Date de mise à jour : 29/10/2019

Auteur : M. Thomas - EPIDOR

MARQUE

Visibilité : Oui



EPIDOR_R_46074-1b