


Commune : **CHAMOUILLEY**Rivière : **La Cousances****Entrée nord Chamouilley****Commentaires** : Pont sur l'affluent la Cousance, aval RG**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Seine amont-Marne amont**Code** : SAMA0118\_S\_MM\_2**Date de mise à jour** : 07/08/2019**Auteur** : Cerema Est

CEREMA 2018

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84** : X: 5.04616210 / Y: 48.60971130**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 850829 / Y: 6836344.79**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 5.0461621 / Y: 48.6097113**Code Hydro**: H1130600**Rive de référence**: Gauche**Janvier 2018**Altitude calculée de l'eau : **152.86 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Marque peinture ou encre****Commentaires** : Trait jaune situé sur la culée aval du pont RG - à environ 60 cm du parapet**GÉNÉRAL****Code** : SAMA0118\_R\_MM\_2\_1**Date de mise à jour** :**Auteur** : Cerema Est

25/03/2022



CEREMA 2018

**MARQUE****Texte** : Trait jaune situé sur la culée aval du pont RG - à environ 60 cm du parapet**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Oui**État du repère** : Non renseigné**Pérennité** : Non renseigné**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE** : CAMPAGNE DE LEVÉS DE REPÈRES SUR LA MARNE AMONT ET LA MARNE DER APRÈS LA CRUE DE JANVIER 2018 - 24/07/2019**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation**NIVELLEMENT CEREMA EST - 01/01/2019****Méthode** : GPS**Référence nivelée** : Marque d'inondation**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 152.860 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 152.86