
Commune : **CHAMOUILLEY**

Rivière : **La Cousances**

**Entrée nord Chamouilley**

**Commentaires** : Pont sur l'affluent la Cousance, aval RG


**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion** : Seine amont-Marne amont

**Code** : SAMA0118\_S\_MM\_2 **Date de mise à jour** : 07/08/2019

**Auteur** : Cerema Est



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84** : X: 5.04616210 / Y: 48.60971130


**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 850829 / Y: 6836344.79

**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 5.0461621 / Y: 48.6097113

**Code Hydro**: H1130600 **Rive de référence**: Gauche



CEREMA 2018


**Janvier 2018**

Altitude calculée de l'eau : **152.86 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

**Commentaires** : Trait jaune situé sur la culée aval du pont RG - à environ 60 cm du parapet

**GÉNÉRAL**

**Code** : SAMA0118\_R\_MM\_2\_1 **Date de mise à jour** : 25/03/2022

**Auteur** : Cerema Est



CEREMA 2018

**MARQUE**

**Texte** : Trait jaune situé sur la culée aval du pont RG - à environ 60 cm du parapet

**Maximum de l'inondation** : Oui

**Visibilité** : Oui **État du repère** : Non renseigné

**Pérennité** : Non renseigné **Repère calculé** : Non renseigné

**PHEC** : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE LEVÉS DE REPÈRES SUR LA MARNE AMONT ET LA MARNE DER APRÈS LA CRUE DE JANVIER 2018 - 24/07/2019**

**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation

**NIVELLEMENT CEREMA EST - 01/01/2019**

**Méthode** : GPS

**Référence nivelée** : Marque d'inondation

**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)

**Altitude de la référence (en m)** : 152.860 m

**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 152.86 m