



Commune : **CHAMOUILLEY**

Rivière : **La Marne**

## Ets Champenois situés entre le canal et la Marne

**Commentaires :** Entrée de porte de grange sous un pigeonnier dans la cour intérieure

**1** Repère(s) sur le site


### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Seine amont-Marne amont

**Code :** SAMA0118\_S\_MM\_4

**Date de mise à jour :** 07/08/2019

**Auteur :** Cerema Est



CEREMA 2018

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 5.04038968 / Y: 48.60493880

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 850417.3 / Y: 6835803.39

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 5.0403897 / Y: 48.6049388

**Code Hydro:** F---0100

**Rive de référence:** Droite

## Janvier 2018



Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **153.255 m**

Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

**Commentaires :** Trait jaune situé 55cm au dessus du sol - témoin crue de 1910 60 cm au dessus du trait jaune

### GÉNÉRAL

**Code :** SAMA0118\_R\_MM\_4\_1

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** Cerema Est

25/03/2022



CEREMA 2018

### MARQUE

**Texte :** Trait jaune situé 55cm au dessus du sol - témoin crue de 1910 60 cm au dessus du trait jaune

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Oui

**État du repère :** Non renseigné

**Pérennité :** Non renseigné

**Repère calculé :** Non renseigné

**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE :** CAMPAGNE DE LEVÉS DE REPÈRES SUR LA MARNE AMONT ET LA MARNE DER APRÈS LA CRUE DE JANVIER 2018 - 24/07/2019

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

### NIVELLEMENT CEREMA EST - 01/01/2019

**Méthode :** Méthode combinée

**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement GPS + niveau

**Référence nivelée :** Marque d'inondation

**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

**Altitude de la référence (en m) :** 153.255 m

**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 153.255 m