



Commune : CHATEAULIN

Rivière : L' Aulne

Bâtiment (atelier de peinture) 32 Quai Charles de Gaulle - rive droite**2**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Vilaine-Côtiars Bretons**Code :** DHE 2015 - 29026-008**Date de mise à jour :** 06/09/2019**Auteur :** SPC VCB

vue générale du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -4.08953320 / Y: 48.19730510**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 173941.59 / Y: 6812181.64**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -4.0895332 / Y: 48.1973051**Code Hydro:** J3--0180**Rive de référence:** Droite**25 Décembre 2013**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **6.75 m**Nature du repère : **Témoignage oral****GÉNÉRAL****Code :** DHE 29026-008-008**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

23/09/2019



Laisse de crue à l'intérieur de l'atelier

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Mauvais**Pérennité :** Moyenne**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE TERRAIN DHE 2015 - 16/02/2015****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**TROTTOIR SUR LE COTÉ DROIT DU MAGASIN, CONTRE LE MUR - 26/06/2019****Méthode :** Nivellement direct**Organisme :** GEOMEXPERT**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement du sol à l'intérieur de l'atelier 6.43m + 0.32m = 6.75m. Report à l'extérieur du bâtiment sur le trottoir nivelé à 6.31m + 0.44m**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** trottoir sur le côté droit du magasin, contre le mur**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 6.310 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.440 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 6.75 m