



Commune : **LONGVILLIERS**

Pont Dordonne - Rue de Recques

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Bassins du Nord

Code : 62527-001

Date de mise à jour : 19/09/2019

Auteur : SYMCEA



Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.72952750 / Y: 50.54369100

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 609805.66 / Y: 7050333.14

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.7295275 / Y: 50.543691



29 octobre 2012

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)**

GÉNÉRAL

Code : 62527-001-02

Date de mise à jour :

Auteur : SYMCEA

13/11/2019

MARQUE

Texte : 29 octobre 2012 - Plus Hautes eaux Connues - Débordement - Longvilliers - Bv Canche - Symcéa

Visibilité : Oui

État du repère : Bon

Pérennité : Longue

Repère calculé : Non

PHEC : Oui



Photo du repère



Commune : **LONGVILLIERS**

Pont Dordonne - Rue de Recques

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Bassins du Nord

Code : 62527-001

Date de mise à jour : 19/09/2019

Auteur : SYMCEA



Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.72952750 / Y: 50.54369100

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 609805.66 / Y: 7050333.14

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.7295275 / Y: 50.543691



23 janvier 1891

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Plaque**

GÉNÉRAL

Code : 62527-001-01

Date de mise à jour : 13/11/2019

Auteur : SYMCEA

MARQUE

Texte : 23-24 janvier 1891

Visibilité : Oui

État du repère : Moyen

Pérennité : Longue

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné



Photo du repère