Commune : **LONGVILLIERS**

Pont Dordonne - Rue de Recques

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Artois-Picardie
Code : 62527-001 **Date de mise à jour :** 19/09/2019
Auteur : SYMCEA

Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.72952750 / Y: 50.54369100
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 609805.66 / Y: 7050333.14
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.7295275 / Y: 50.543691

29 Octobre 2012

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)**

GÉNÉRAL

Code : 62527-001-02 **Date de mise à jour :** 13/11/2019
Auteur : SYMCEA

Photo du repère

MARQUE

Texte : 29 octobre 2012 - Plus Hautes eaux Connues - Débordement - Longvilliers - Bv Canche - Symcéa

Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Oui

Commune : **LONGVILLIERS**

Pont Dordonne - Rue de Recques

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Artois-Picardie
Code : 62527-001 **Date de mise à jour :** 19/09/2019
Auteur : SYMCEA

Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.72952750 / Y: 50.54369100
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 609805.66 / Y: 7050333.14
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.7295275 / Y: 50.543691

23 Janvier 1891

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Plaque**

GÉNÉRAL

Code : 62527-001-01 **Date de mise à jour :** 13/11/2019
Auteur : SYMCEA

Photo du repère

MARQUE

Texte : 23-24 janvier 1891
Visibilité : Oui **État du repère :** Moyen
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné