



Commune : **CROISSY-SUR-SEINE**

Rivière : **La Seine**

Intersection Quai de l'Ecluse et Rue de L'Ecluse

Commentaires : repère a droite du 1er plot en béton

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine moyenne-Yonne-Loing

Code : WEB_S_201909251737 **Date de mise à jour :** 20/01/2020

Auteur : SMSO



Crue de janvier 2018

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.12832340 / Y: 48.87279500

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 636063 / Y: 6863994.01

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.1283234 / Y: 48.872795

Code Hydro : ----0010 **Rive de référence:**



29 Janvier 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **25.37 m**

Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : A droite du 1er plot en béton

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201909255747

Date de mise à jour :

Auteur : SMSO

27/09/2019

MARQUE

Texte : Hauteur d'eau: + 2cm par rapport au bas du plot béton

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

HAUTEUR D'EAU: + 2CM PAR RAPPORT AU BAS DU PLOT BÉTON - 29/01/2018

Méthode : GPS

Référence nivelée : Marque d'inondation

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 25.370 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 25.37



A droite du 1er plot en béton