



Commune : CROISSY-SUR-SEINE

Rivière : La Seine


Intersection Quai de l'Ecluse et Rue de L'Ecluse

Commentaires : repère à droite du 1er plot en béton

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine moyenne-Yonne-Loing**Code :** WEB_S_201909251737**Date de mise à jour :** 20/01/2020**Auteur :** SMSO

Crue de janvier 2018

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.12832340 / Y: 48.87279500

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 636063 / Y: 6863994.01

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.1283234 / Y: 48.872795

Code Hydro: ----0010

Rive de référence:

**29 Janvier 2018**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : **25.37 m**Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : A droite du 1er plot en béton

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201909255747**Date de mise à jour :****Auteur :** SMSO

27/09/2019



A droite du 1er plot en béton

MARQUE

Texte : Hauteur d'eau: + 2cm par rapport au bas du plot béton**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**HAUTEUR D'EAU: + 2CM PAR RAPPORT AU BAS DU PLOT BÉTON - 29/01/2018****Méthode :** GPS**Référence nivelée :** Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 25.370 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 25.37