

| | | |
|---|---|--------------------------------|
|  | Commune : CROISSY-SUR-SEINE | Rivière : La Seine |
| | Intersection Quai de l'Ecluse et Rue de L'Ecluse | |
| Commentaires : repère a droite du 1er plot en béton | | 1 Repère(s) sur le site |

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine moyenne-Yonne-Loing

Code : WEB_S_201909251737 Date de mise à jour : 20/01/2020

Auteur : SMSO



GÉOLOCALISATION


Coordonnées WGS84 : X: 2.12832340 / Y: 48.87279500

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 636063 / Y: 6863994.01

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.1283234 / Y: 48.872795

Code Hydro: ----0010 Rive de référence:



| | | |
|---|--|---|
|  | 29 Janvier 2018 Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau | Altitude calculée de l'eau : 25.37 m Nature du repère : Photographie |
| | Commentaires : A droite du 1er plot en béton | |

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201909255747 Date de mise à jour : 27/09/2019

Auteur : SMSO



MARQUE

Texte : Hauteur d'eau: + 2cm par rapport au bas du plot béton

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

HAUTEUR D'EAU: + 2CM PAR RAPPORT AU BAS DU PLOT BÉTON - 29/01/2018

Méthode : GPS

Référence nivelée : Marque d'inondation

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 25.370 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 25.37 m