

Commune : **CROISSY-SUR-SEINE** | Rivière : **La Seine**

Intersection Quai de l'Ecluse et Rue de L'Ecluse

Commentaires : repère a droite du 1er plot en béton

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine moyenne-Yonne-Loing
 Code : WEB_S_201909251737 Date de mise à jour : 20/01/2020
 Auteur : SMSO



Crue de janvier 2018

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.12832340 / Y: 48.87279500
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 636063 / Y: 6863994.01
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.1283234 / Y: 48.872795
 Code Hydro: ----0010 Rive de référence:

29 janvier 2018 Altitude calculée de l'eau : **25.37 m**
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : A droite du 1er plot en béton

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201909255747 Date de mise à jour : 27/09/2019
 Auteur : SMSO

MARQUE

Texte : Hauteur d'eau: + 2cm par rapport au bas du plot béton
 Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Oui



A droite du 1er plot en béton

HAUTEUR D'EAU: + 2CM PAR RAPPORT AU BAS DU PLOT BÉTON - 29/01/2018

Méthode : GPS
 Référence nivelée : Marque d'inondation
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
 Altitude de la référence (en m) : 25.370
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 25.37 m