


|   |                         |                                |
|---|-------------------------|--------------------------------|
|  | Commune : <b>PEZENS</b> |                                |
|   | <b>5444 Alzau #3</b>    |                                |
| <b>Commentaires :</b> RD  |                         | <b>1</b> Repère(s) sur le site |

**GÉNÉRAL**

---


**Unité de gestion :** Méditerranée Ouest  
**Code :** AUDE\_2018\_S\_206      **Date de mise à jour :** 02/10/2019  
**Auteur :** SPC MO



**GÉOLOCALISATION**

---

**Coordonnées WGS84 :** X: 2.22629205 / Y: 43.25743160  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 637136.19 / Y: 6240112.94  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 2.2262921 / Y: 43.2574316

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | <b>15 Octobre 2018</b>                                     | Altitude calculée de l'eau : <b>113.648 m</b> |
|  | Nature de l'inondation : <b>Débordement de cours d'eau</b> | Nature du repère : <b>Laisse d'inondation</b> |

**Commentaires :** Au niveau du moulin traces d inondation jardin avec herbes couchées - degats materiels - Débris végétaux

**GÉNÉRAL**

---

**Code :** AUDE\_2018\_R\_206\_1      **Date de mise à jour :** 30/11/2019  
**Auteur :** SPC MO



**MARQUE**

---

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non renseigné      **État du repère :** Non renseigné  
**Pérennité :** Non renseigné      **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS POST CRUES SUITE AUX DÉBORDEMENTS DE L'AUDE DU 15 OCTOBRE 2018 - 16/10/2018**

---

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme :** TOPODOC

**NIVELLEMENT INITIAL - 13/11/2018**

---

**Méthode :** GPS  
**Organisme :** TOPODOC  
**Référence nivelée :** Marque d'inondation  
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)  
**Altitude de la référence (en m) :** 113.648 m  
**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 113.648 m