

Commune : **VAIR-SUR-LOIRE**Rivière : **La Loire**


Pont SNCF - les Cosniers

Commentaires : Site CORELA S106R9 - Pont SNCF - Mauvais état - Au niveau du passage sous la voie ferrée en direction du lieu dit "Les Cosniers"

4

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval**Code :** LCI_S_7309**Date de mise à jour :** 04/12/2023**Auteur :** SPC LCI

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.08379300 / Y: 47.37439090**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 391975 / Y: 6705084**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -1.083793 / Y: 47.3743909**Code Hydro:** ----0000**Rive de référence:** Droite**24 Décembre 1982**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau****Commentaires :** Marque de peinture. Support : Mur du pont sncf, coté amont et Loire

GÉNÉRAL

Code : CORELA_R_7309_2**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC MLA

04/12/2023



Vue du repère

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé****Nature du repère :** **Marque peinture ou encre**

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Bon**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE :** RECENSEMENT DREAL PAYS-DE-LA-LOIRE - CORELA - 2005-2006 -**Type de repérage :** Source bibliographique

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique**Référence nivélée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 3.500 m