Commune : **VAIR-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Pont SNCF - la Belle Croix

Commentaires : Site CORELA S106R10 - Pont SNCF - Mauvais état - Au niveau du passage sous la voie ferrée en direction du lieu dit "La Belle Croix"

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code : LCI_S_7310 **Date de mise à jour :** 04/12/2023
Auteur : SPC LCI

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.06872050 / Y: 47.37389230
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 393108 / Y: 6704970
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.0687205 / Y: 47.3738923
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

23 Décembre 1982

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

Commentaires : Marque de peinture. Support : Mur du pont sncf, coté amont et Loire

GÉNÉRAL

Code : CORELA_R_7310_1 **Date de mise à jour :** 04/12/2023
Auteur : SPC MLA



Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Mauvais
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DREAL PAYS-DE-LA-LOIRE - CORELA - 2005-2006 -

Type de repérage : Source bibliographique

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.500 m